

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D141469252

EXEMPLAIRE A CONSERVER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

## DATE DU CONTRÔLE

20/04/2026

## N° PROCÈS-VERBAL

26152166

## RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire  
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.  
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069D285  
RAISON SOCIALE : DM 2 CONTROLE  
ADRESSE : 6 et 8, Rue Pierre Marie Curie  
69800 ST PRIEST  
Tél : 04.78.70.20.90 Fax: 0

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 038Z1421  
SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : GK-031-FD  
Date d'immatriculation : 26/10/2022  
Date de 1ere : 26/10/2022

Genre : CTTE  
Marque : RENAULT  
Type : N10RENCTE005381

N° dans la série du type : VF1RJK00969327810  
Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 252638  
Désignation commerciale du véhicule : EXPRESS

(\*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : ALCOPA AUCTION  
Adresse : 6 ET 8 RUE PIERRE MARIE CURIE  
69800 ST PRIEST

Document présenté : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

## DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

- 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV
- 1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) : AVD,AVG
- 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV
- 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : ARG
- 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : ARD,ARG
- 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD,AVG
- 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
- 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

## AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVG
- 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
- 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD,AVG
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G,AVD,AVG,ARD,ARG
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : D

## MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):	12 %		3 %	
Force verticales :	836 daN		503 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	286 daN	286 daN	202 daN	205 daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :	0 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	286 daN	286 daN	202 daN	205 daN
Taux d'efficacité globale ( $\geq 50\%$ ) :	73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %			