



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Wertgutachten


Berichtsnummer :	0000000822552-DE967	Vertragsnummer :	82685089
Amtl. Kennzeichen :	MSH-NT 20	Referenznummer:	30886928

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK381HFMU125249	Laufleistung abgelesen:	37176 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.03.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	05.02.2025 12:02 06295 Lutherstadt Eisleben
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dive in Jeju / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2024 / 03.2024
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	24288 / 15.02.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	4 - mäßig	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	4 - mäßig

Ergebnisse der Einzelbereiche



Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik



- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Galaxy Grey Metallic
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x17
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperr (elektronisch)

Sonderausstattung

- Navi-Paket
Soundsystem KRELL, 8 Lautsprecher, Subwoofer, Smartphone Schnittstelle
(Apple CarPlay & Android Auto), Navigationssystem, Service-System:
Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:

Nicht durchgeführt

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.



Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**
Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Sitzheizung: In Ordnung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
1.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren	404,00 €	Anteilig	282,80 €
6.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
7.	Felge Vorne - Links	Unfallschaden		0,00 €	-	0,00 €
			Zwischensumme:	724,00 €		602,80 €

 Karosserie innen						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
8.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen	35,00 €	Voll	35,00 €
9.	Armaturenbrett	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
				Zwischensumme:		35,00 €
 Sonstiges						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	
10.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen	150,00 €	Voll	150,00 €
11.	trunk	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
12.	Zierelement Scheinwerfer li.	Kratzer	Lackieren	249,00 €	Anteilig	174,30 €
				Zwischensumme:		399,00 €
				Gesamtsumme		
				Mwst. 19%:		182,80 €
				Gesamtsumme Brutto:		1.144,90 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts

Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



2. Felge Vorne - Rechts

Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



3. Tür Hinten - Links

Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



4. Seitenwand - Hinten - Links

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren 404,00 € / 282,80 €



6. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



7. Felge Vorne - Links
Unfallsschaden - 0,00 € / 0,00 €



8. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen 35,00 € / 35,00 €



9. Armaturenbrett
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



10. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen 150,00 € / 150,00 €



11. trunk
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



12. Zierelement Scheinwerfer li.
Kratzer - Lackieren 249,00 € / 174,30 €