



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 35149991

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/04/2026		26073303	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/08/2022 : 49962 km / 29/08/2024 : 81470 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/06/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S001T189					
(9)RAISON SOCIALE : SASU ROA CONTROLE TECHNIQUE					
(3) COORDONNÉES : 1011 RUE DE LA CRAZ 01120 DAGNEUX Tél : 04.78.06.27.63					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 001S1071					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FA-167-BC (F)		04/02/2025		30/08/2018	
Marque		Désignation commerciale			
OPEL		CROSSLAND X			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
W0V7H9EB6J4424899		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PELVP538M290		ES			
Document(s) présenté(s)					
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
108250					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FA-167-BC CT:23/06/2026					
N° D'AGRÈMENT : S001T189 N° SÉRIE : W0V7H9EB6J4424899 N° D'IMPRIMÉ : T35149991					
S001T189 26073303 XXXXXXXXXX					
		G AVANT D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 3 %			
		Forces verticales : 806 daN 517 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 251 daN 214 daN 176 daN 169 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 15 % 4 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 251 daN 214 daN 176 daN 169 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %			
		Émissions à l'échappement			
		CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.024			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -2.0 %			
		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.9 % -1.7 %			