















Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZAUZ K8914689	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZS-73-1B	Model	GOLF e-Golf auto 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-07-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	146 066 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/55/16 Zomer 5.0 mm		Pirelli 205/55/16 Zomer 5.0 mm	
Continental 205/55/16 Zomer 5.0 mm		Continental 205/55/16 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Bumper	2		Onderdeel	Portier
		Positie	Achter			Positie	Rechtsachter
		Type	Kras			Type	Deuk
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Smart Repair
3		Onderdeel	Scherm				
		Positie	Rechtsvoor				
		Type	Kras				
		Omvang	Lengte (cm) > 10				
		Bewerking	Herstellen				

Interieur schade

4		Onderdeel	Hoedenplankkabelbevestiging				
		Positie	Rechtsachter				
		Type	Gebroken				
		Omvang	-				
		Bewerking	Vervangen				