

## TV-849-B Volkswagen Golf e-Golf elektromotor 136pk 5D Aut. e-Golf

<b>Dealer</b>	PON CENTER ZEIST te Zeist Ruitenwiss.blad V	<b>Datum</b>	05/06/2020	<b>Km stand</b>	45248
<b>Dealer</b>	PON CENTER ZEIST te Zeist Longl. 30 z. olie (met inspectie) uitgebreide inspectie Interieur Int luchtfilter Carrosserie Batterij Koel-/verw systKoelvl/antivrie Ruitenspr.bijvullen	<b>Datum</b>	30/09/2020	<b>Km stand</b>	56239
<b>Dealer</b>	BCS/ AUTO RIVANO te HOOFFDORP Ruitenspr.bijvullen	<b>Datum</b>	25/01/2021	<b>Km stand</b>	63558
<b>Dealer</b>	KWIK-FIT te HARDERWIJK 205/55 R16 94H 205/55 R16 94H 205/55 R16 94H 205/55 R16 94H	<b>Datum</b>	27/01/2021	<b>Km stand</b>	63553
<b>Dealer</b>	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER Bandreparatie	<b>Datum</b>	02/03/2021	<b>Km stand</b>	63814
<b>Dealer</b>	A-POINT VOLKSWAGEN AMSTERDAM te Amsterdam Longl. 30 z. olie (met inspectie) Ruitenwiss.blad V Ruitewiss.blad A	<b>Datum</b>	15/11/2021	<b>Km stand</b>	75252
<b>Dealer</b>	A-POINT VOLKSWAGEN AMSTERDAM te Amsterdam Carrosserie Batterij	<b>Datum</b>	20/04/2022	<b>Km stand</b>	79521
<b>Dealer</b>	AUTOBEDRIJF JASPERS te MEERKERK Tussencontrole Ruitenspr.bijvullen 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H	<b>Datum</b>	22/07/2022	<b>Km stand</b>	82747

**TV-849-B Volkswagen Golf e-Golf elektromotor 136pk 5D Aut. e-Golf**

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
01/26/2021	Dealerschade	Nee	Nee	Rechterachterscher
01/26/2021	Dealerschade	Nee	Nee	Linkerdorpel
01/26/2021	Dealerschade	Nee	Nee	Achterbumper
03/02/2021	null	Ja	Nee	Wielen /
08/23/2023	null	Ja	Nee	null
09/01/2023	null	Nee	Nee	null
09/01/2023	null	Nee	Nee	null