


### Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0088611	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G2-86-VS	Model	Leaf N-CONNECTA e+ 62kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Rood Lak
Km stand	89 837 km	Cylinderinhoud	1	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
----------------	------------	----------	--------------	--	--



### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items



Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

### Documentenlijst





Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

#### Winterbanden

Continental 215/50/17 Winter 6.0 mm		Continental 215/50/17 Winter 6.0 mm	
Vredestein 215/50/17 Winter 4.0 mm		Vredestein 215/50/17 Winter 4.0 mm	

### Exterieur schade

2		Onderdeel	Bumper	3		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsachter			Positie	Rechtsachter
4		Type	Kras	5		Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen
		Onderdeel	Motorkap			Onderdeel	Dak
		Positie	-			Positie	-
		Type	Deuk			Type	Chemische afzetting
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Forfait herstelling

### Interieur schade

1		Onderdeel	Reiniging interieur
		Positie	Voor
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen