



KIA Niro


Voertuiginformatie


Merk:	KIA	Kenteken:	J025JT
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFL5045226
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine 3-fase	1ste tenaamstelling	20-08-2020
Kilometerstand:	149839 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	4
Dak & andere	2
Interieur	2
Links	4
Rechts	3
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja	Elect. ramen A	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
		LED koplampverlichting		Navigatiesysteem full map	
Type stoelbekleding		Type trekhaak	Geen trekhaak		
	Stoelbekleding kunstleder				

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Dak

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Dak & andere



Dakrail L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Deur A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deurframe A L

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deurframe A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Deurframe V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deurframe V R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Hemelbekleding
Vlek
Reinigen
Interieur



Interieur

Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferbak L bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Kofferbak R bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Kofferklep bekleding

Gebroken
Vervangen
Achterzijde



Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links

Zomer

215/55/17/94/V

Michelin

3,7 mm

Voor Rechts

Zomer

215/55/17/94/V

Michelin

3,7 mm

Achter Links

Zomer

215/55/17/94/V

Michelin

5,7 mm

Achter Rechts

Zomer

215/55/17/94/V

Michelin

4,5 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.