















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK381GF KU056968	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G0-76-VR	Model	KONA Electric 64 kWh Actieauto	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	111 180 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	-	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	05-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens			
 		 		 		
 		 		 		
 						

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

### Verwijderbare items





Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

### Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

#### Winterbanden

Michelin 215/55/17 Winter 4.0 mm		Michelin 215/55/17 Winter 4.0 mm	
Pirelli 215/55/17 Winter 6.0 mm		Pirelli 215/55/17 Winter 6.0 mm	

### Exterieur schade

1		Onderdeel	Dak	2		Onderdeel	Bumper
		Positie	-			Positie	Achter
		Type	Deuk			Type	Gebroken
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Vervangen