

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR31937	Stelnummer	VF1AG000465177287		
Mærke	RENAULT	Model	Zoe	Version	R135 - 52 kWh Aut.
Karosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	24-03-2020
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	77165	Antal nøgler	3	Kontraktnummer	7220304

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	185/65-15	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Bridgestone	185/65-15	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Bridgestone	185/65-15	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	185/65-15	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	Front	Tågelygte, Højre	Løs	K3
#3	Front	Forkofanger	Revnet	K5
#4	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#5	V. fordør	Håndtag	Mangler	K5
#6	V. panel	Indstigning Venstre For	Bulet/Ridset	K4
#7	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#8	Interiør	Gulv beklædning	Hul	K5
#9	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#10	Bagkofanger	Kofanger	Revnet	K5
#11	Bagkofanger	Refleks, Højre	Revnet	K5
#12	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#13	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#14	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#15	H. forskærm	Skærm	Ridser	K3
#16	Tag	Tagplade	Bulet/Ridset	K4




1
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne




1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne



2
Sted Front
Del Tågelygte, Højre
Type Løs




2A
Sted Front
Del Tågelygte, Højre
Type Løs



3
Sted Front
Del Forkofanger
Type Revnet



3A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Revnet



3B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Revnet



3C
Sted Front
Del Forkofanger
Type Revnet



3D
Sted Front
Del Forkofanger
Type Revnet



4

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4A

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4B

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4C

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4D

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




4E

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




5

Sted V. fordør
Del Håndtag
Type Mangler



6

Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset



6A

Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset

6B




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset

7




Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

7A



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

7B



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

8




Sted Interiør
Del Gulv beklædning
Type Hul

8A




Sted Interiør
Del Gulv beklædning
Type Hul

9



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

9A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

9B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

10



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Revnet

10A



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Revnet

10B



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Revnet

11



Sted	Bagkofanger
Del	Refleks, Højre
Type	Revnet

12



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

12A



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

13



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

13A




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

13B




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset



13C

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



13D

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



14

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



14A

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



14B

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



14C

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



15

Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Ridser




15A

Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Ridser



16

Sted Tag
Del Tagplade
Type Bulet/Ridset



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Bulet/Ridset



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl