

<b>Kenteken</b>	G390TH
<b>Merk Model</b>	Hyundai Ioniq EV 100kW / 38kWh Comfort automatisch
<b>Brandstofsoort</b>	Elektrisch
<b>Datum deel1</b>	29-11-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
04-03-24	98.852	Onderhoudsbeurt	
04-03-24	98.852	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
04-03-24	98.852	Vervanging band	
27-11-23	91.719	APK	
13-10-23	87.983	Vervanging band	
07-06-23	84.866	Onderhoudsbeurt	
07-06-23	84.866	Sleutelbatterij	
07-06-23	84.866	Uitlijnen voor en achterwielen	
12-01-23	76.006	Reparatie band(en)	
01-07-22	63.819	Motor - High Voltage koppeling vloeistof	
01-07-22	63.819	Onderhoudsbeurt	
01-07-22	63.819	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
01-07-22	63.819	Vervanging band	
30-09-21	48.500	Onderhoudsbeurt	
30-09-21	48.500	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
11-01-21	32.814	Onderhoudsbeurt	
11-01-21	32.814	Vervanging band	
29-06-20	16.267	Onderhoudsbeurt	