

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF N5142923	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P9-12-HL	Model	e-Niro 64kWh ExecutiveLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-03-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	165 674 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 4.0 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 3.0 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

3



Onderdeel	Hemelbekleding
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Links
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair