



CITROEN C3

VIN	VF7SXHNPYKT734541
Immatriculation	FN-707-MS
Kilométrage	64 985 km
Première immatriculation	04/02/2020
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	29/01/2026 12:53:43
----------------------	---------------------

Description de l'adresse d'inspection	BCA Houecourt
---------------------------------------	---------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF7SXHNPYKT734541
Kilométrage	64 985 km
Type de carrosserie	Berline
Nbre portes	5
Première immatriculation	04/02/2020
Marque	CITROEN

Modèle	C3
Nbre sièges	2
Transmission	Avant
Couleur intérieur	Gris Foncé
Couleur carrosserie	Noir
Catégorie	Vehicule société

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non
Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	1

Manuel d'utilisation	Oui
Certificat immatriculation (original)	Non
Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui
Cache bagages	Oui
Camera de recul	Oui
Cric	Oui
GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui

Nature de peinture	Metallisé
Niveau carburant	25
Stockage GPS	Oui
Stockage GPS	HD
Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



3 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



4 | Moulure d'aile AVG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



5 | Porte AVG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre



6 | Aile ARG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



7 | Pare-brise

Type	Eclat(s)
Mode de réparation	Réparation pare-brise



8 | Pare-chocs AV

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage



9 | Porte ARD

Type	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



12 | Pare-chocs AR

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable





13 | Carrosserie

Type	Pas d'origine
Mode de réparation	Petit délettrage



14 | Carrosserie

Type	Grêlé
Mode de réparation	Forfait grêle





Dommages intérieurs



1 | Intérieur

Type	Sale
Mode de réparation	Nettoyage chimique



2 | Revêtement dossier AVG

Type	Déchirure
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



10 | Garnit. zone de chargement

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable





11 | Joint de coffre/hayon

Type	Dégrafé
Mode de réparation	Dépose/Repose

Photos commerciales

