















Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK381GF KU035602	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZP-51-5D	Model	KONA Fashion Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-08-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	100 473 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	16-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 		 	
 					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓




Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/55/17 All seasons 3.0 mm		Michelin 215/55/17 All seasons 3.0 mm	
Pirelli 215/55/17 All seasons 5.0 mm		Pirelli 215/55/17 All seasons 5.0 mm	

Exterieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 17"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 17"	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Alu velg 17"																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								

Interieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding											
Positie	-											
Type	Gebroken											
Omvang	-											
Bewerking	Vervangen											