



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00467186500	Object-Nr.	NE 166436
Fahrzeugkilometerstand	168'526 km	Erstzulassung	30.03.2021

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	28.07.2025 08:42:05
Inspektion - ID	8769234	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Fahrzeugausweis Original	ja
Audioanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden
Betriebsanleitung	ja		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	7.0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 H	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	7.0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 H	Sommer	Stahl	-

SCHADEN

Äußere Schäden




1 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



2 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	25 cm - 30 cm
Reparaturmodus	Lackieren



3 | Scheinwerfer LED links

Typ	Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



4 | Türschweller Links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	25 cm - 30 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



5 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



6 | Tür Hinten L

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



7 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



9 | Kofferraumdeckel

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



15 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



16 | Tür Hinten R

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

17 | Tür Vorne R


Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

**18 | Türgriff Aussen VR**

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

**19 | Einstiegsschweller H R**

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

**20 | Dach**

Typ	Mangelhafte Reparatur
Schwere	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren

BEMERKUNGEN: Struktur und Orangenhaut

Innenschäden



8 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



11 | Seitenwand Verkleidung VR

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



12 | Seitenwand Verkleidung VL

Typ	Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



13 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen





14 | Sitzbezug VL

Typ	Beschädigt
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen

KOMMERZIELLE FOTOS

