



## CITROEN CACTUS<sup>2</sup>

VIN	VF70PHNPXKE521823
Immatriculation	FG-477-CL
Kilométrage	167 710 km
Première immatriculation	13/05/2019
Couleur carrosserie	Gris

## DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	20/10/2025 08:14:35	Lieu de l'inspection	BCA Mitry Mory
----------------------	---------------------	----------------------	----------------

## INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF70PHNPXKE521823	Modèle	CACTUS <sup>2</sup>
Kilométrage	167 710 km	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	Berline	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Gris
Première immatriculation	13/05/2019	Couleur carrosserie	Gris
Marque	CITROEN	Catégorie	Véhicule particulier

## DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A
Manuel d'utilisation	Oui		

## OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Cache bagages	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui	Niveau carburant	25
Cric	Non	Véhicule roulant	Oui

GPS

Oui

---

## DOMMAGES

## Dommages extérieurs



### 3 | Pneus

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



### 4 | Porte AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable




### 5 | Capot

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



### 6 | Pare-chocs AV

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



## 9 | Coffre / hayon

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)

---

## Dommages intérieurs



### 1 | Clef de contact TC (sans insert)

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



### 2 | Revêtement assise siège AVD

Type	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



### 7 | Cric

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



### 8 | Joint de coffre/hayon

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Remplacer

## Photos commerciales

