


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK381GF KU013743	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-03-JD	Model	KONA ActieAuto Electric 64 kWh 5d Fashion	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Rood Metallic
Km stand	103 848 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 215/55/17 Zomer 5.0 mm



Continental 215/55/17 Zomer 6.0 mm



Nexen 215/55/17 Zomer 4.0 mm

Nexen 215/55/17 Zomer 4.0 mm


Exterieur schade

3



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Beschermstrip deur
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Dorpelbekleding
Positie	Rechts
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

10



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

2



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair