

KIA Niro

Voertuiginformatie

Merk:	KIA	Kenteken:	J868FD
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFL5042298
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine	1ste tenaamstelling	21-07-2020
Kilometerstand:	178884 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Dak & andere	1
Interieur	2
Links	1
Rechts	1
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 29/07/2025



Readpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

100%

Status van de gezondheid (SOH)*

Kia e-Niro

VIN : KNACC81GFL5042298
Kilometerstand : 178.884 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com

 CARA
Approved Battery Health Check

Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting	Type navigatiesysteem
		LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder	Type trekhaak	Geen trekhaak

Schade			
Achteruitrijcamera Geen of slechte werking Vervangen Interieur  			
Dak Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet) Dak & andere  			
Deur V R Chemische schade Polijsten Rechts  			
Deurbekleding A L Kras(sen) Smartrepair Interieur  			
Kofferbak L bekleding Kras(sen) Vervangen Achterzijde  			

Kofferbak R bekleding

Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Motorkap

Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Velg V L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Banden	
	Voor Links
	Zomer
	215/55/17/94/V
	Continental
	5,0 mm
	Voor Rechts
	Zomer
	215/55/17/94/V
	Continental
	5,0 mm
	Achter Links
	Zomer
	215/55/17/94/V
	Continental
	6,0 mm
	Achter Rechts
	Zomer
	215/55/17/94/V
	Continental
	5,0 mm

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.