
















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0088288	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G2-30-VK	Model	Leaf N-CONNECTA e+ 62kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Rood Lak
Km stand	85 444 km	Cylinderinhoud	1	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	11-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓




## Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓




## Banden

Vredestein 215/50/17 All seasons 5.0 mm		Vredestein 215/50/17 All seasons 5.0 mm	
Vredestein 215/50/17 All seasons 7.0 mm		Vredestein 215/50/17 All seasons 7.0 mm	

## Exterieur schade

5	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Spoiler	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	6	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Spoiler																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Voornruit</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Voornruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info	8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Voornruit																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								

### Interieur schade

1	 <p>●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	-	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen	2	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Deurbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Deurbekleding	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Reiniging interieur																								
Positie	-																								
Type	Vuil																								
Omvang	-																								
Bewerking	Reinigen																								
Onderdeel	Deurbekleding																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Smart Repair																								
3	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Deurbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Deurbekleding	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair	4	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Deurbekleding																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Kofferbakbekleding																								
Positie	-																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								