

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0066341	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	01-01-1900
Kenteken	G4-54-HP	Model	Leaf N-CONNECTA 40kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	09-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	159 209 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-07-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✗

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/50/17 Zomer 5.0 mm			Michelin 215/50/17 Zomer 5.0 mm	
Michelin 215/50/17 Zomer 6.0 mm			Michelin 215/50/17 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel: Alu velg 17' Positie: Linksachter Type: Kras Omvang: - Bewerking: Forfait herstelling	2		Onderdeel: Portier Positie: Linksachter Type: Deuk met lakschade Omvang: Aantal > 2 Bewerking: Herstellen
4		Onderdeel: Scherm Positie: Linksvoor Type: Deuk met lakschade Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Herstellen	6		Onderdeel: Dak Positie: - Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen
7		Onderdeel: Alu velg 17' Positie: Rechtsachter Type: Kras Omvang: - Bewerking: Forfait herstelling	9		Onderdeel: Scherm Positie: Rechtsvoor Type: Deuk Omvang: Aantal > 2 Bewerking: Smart Repair
11		Onderdeel: Bumper Positie: Achter Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen	12		Onderdeel: Alu velg 17' Positie: Rechtsvoor Type: Kras Omvang: - Bewerking: Forfait herstelling
13		Onderdeel: Dorpel Positie: Rechts Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen	14		Onderdeel: Spoiler Positie: Achter Type: Deuk met lakschade Omvang: - Bewerking: Vervangen

Interieur schade

3		Onderdeel: Reiniging interieur Positie: - Type: Vuil Omvang: - Bewerking: Reinigen	5		Onderdeel: Rugleuning stof Positie: Rechtsvoor Type: Doorboord Omvang: - Bewerking: Vervangen
10		Onderdeel: Rugleuning stof Positie: Linksvoor Type: Doorboord Omvang: - Bewerking: Vervangen			

Overige schade

8



Onderdeel	Thuislander
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Opmerkingen

Opslagpark : Dekra Ayvens