

J-025-JT Kia Niro e-Niro EV ExecutiveLine 3-fase

Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V	Datum	14/01/2022	Km stand	32857
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Bandreparatie	Datum	31/08/2022	Km stand	50030
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Koelv. HV accu	Datum	13/02/2023	Km stand	66974
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Onh 60.000 Km Interieur Int luchtfilter Remmen Remvloeistof Koelv. HV accu Ruitenwiss.blad V Ruitewiss.blad A 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W Bandreparatie	Datum	23/02/2023	Km stand	68449
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Onh 75.000 Km 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V	Datum	29/08/2023	Km stand	87729
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Electr. algemeeAccu Onh 90.000 Km Interieur Int luchtfilter 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V Uitlijning.vierk	Datum	19/02/2024	Km stand	103412
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Onh 105.000 Km Interieur Int luchtfilter Remmen Remvloeistof APK icm beurt 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V	Datum	14/08/2024	Km stand	118413
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Onh 120.000 Km Koelv. HV accu Ruitewiss.blad A	Datum	19/02/2025	Km stand	135321
Dealer	AUTOBEDRIJF WINTERS BV te VALKENSWAARD Koel-/verw systKachelbediening	Datum	17/07/2025	Km stand	145595

J-025-JT Kia Niro e-Niro EV ExecutiveLine 3-fase

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
02/28/2024	Achteruit rijden	Ja	Nee	Achterzijde
12/02/2023	Ruitschade	Nee	Nee	Voorruit
08/18/2025	Inleverschade	Nee	Nee	Voorbumper
08/18/2025	Inleverschade	Nee	Nee	Interieurschade