

KIA Niro


Voertuiginformatie


Merk:	KIA	Kenteken:	H351LF
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFK5029178
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine	1ste tenaamstelling:	27-03-2020
Kilometerstand:	130923 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Dak & andere	1
Interieur	1
Rechts	3
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja	Elect. ramen A	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map
Type stoelbekleding	Stoelbekleding kunstleder	Type trekhaak	Geen trekhaak		

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V bekleding

Kras(sen)

Vervangen

Voorzijde



Dak

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Deur A R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts







Deur V R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Interieur

Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferklep

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Velg A R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links

Winter

215/55/17/98/H

Bridgestone

3,0 mm

Voor Rechts

Winter

215/55/17/98/H

Bridgestone

3,0 mm

Achter Links

Winter

215/55/17/98/H

Bridgestone

6,0 mm

Achter Rechts

Winter

215/55/17/98/H

Bridgestone

6,5 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)

1 Aantal laadkabels (snelladen)

1

Aantal zitplaatsen

5 Dakdrager(s)/Imperiaal

N.v.t.

Functionerende motor

Ja Kentekenbewijs origineel

Ja

Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)

Ja Totaal aantal sleutels

2

Type hulpmiddel bij pech

Herstelkit aanwezig Type instructieboek

Instructieboek aanwezig

Type kofferafdekking

Rolhoes aanwezig Type lak

Metallic

Type onderhoudsboek

Onderhoudsboek aanwezig

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.