



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00564554622	Object-Nr.	AG 579016
Fahrzeugkilometerstand	144'816 km	Erstzulassung	24.01.2020

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	12.09.2025 10:22:46
Inspektion - ID	9027186	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Fahrzeugausweis Original	ja
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-

SCHADEN

Äußere Schäden



1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



2 | Motorhaube

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



3 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren




4 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



5 | Tür Hinten L

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



6 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



8 | Stoßfänger H

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



9 | Zierblende Stoßfänger H

Typ	Kratzer
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz




18 | Tür Hinten R

Typ	Delle(n)
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



19 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur




20 | Türschweller Rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	6 cm - 8 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren

21 | Gehäuse Außenspiegel R



Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



22 | Dach

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



Innenschäden



7 | Türdichtung VL

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



10 | Laderaumteppich

Typ	Fehlt
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



11 | Seitenwand Verkleidung HL

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



12 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



13 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen



14 | Kopfstütze

Typ	Fehlt
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



15 | Bodenteppich

Typ	Loch
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



16 | Verkleidung B-Säule L

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



17 | Mittelkonsole

Typ	Kratzer
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

KOMMERZIELLE FOTOS

