

MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	FIXATION (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)			Aucun défaut constaté

CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)			• Pare-brise : eclats • Essuie-glaces : mauvais état Ar
	DIRECTION (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TRAIN (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)			• Pneumatiques: déformation importante Arg Ard
				• Pneumatiques: Pneus av de2016
				• Jantes : détérioration mineure Avd Ard et frottement Avg Arg
	FREINAGE (18 points de contrôle)			• Disques de frein av usure pronocée
	SUSPENSION (5 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)			• Traces de frottements sur bac à batterie
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)			• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Carrosserie : traces de réparation Av
	INTERIEUR (5 points de contrôle)			• Boîte à gants: griffure
				• Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées, 1 câble de charge 2/220v présent, Ciel de toit: taché
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)			• Bruit au roulage: Bruit bande de roulage
--	--	--	--

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21668300004

Appréciation globale :
 (3,5 / 5)