
















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK581GF KU056402	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G8-51-VR	Model	KONA Premium Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	15-01-2020	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	120 807 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	28-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓









### Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓


### Banden

Pirelli 215/55/17 Zomer 5.0 mm			Pirelli 215/55/17 Zomer 5.5 mm	
Pirelli 215/55/17 Zomer 5.0 mm			Pirelli 215/55/17 Zomer 5.0 mm	

### Exterieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info	2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Schermlijst</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Schermlijst	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dakstijl</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dakstijl	Positie	Rechts	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Schermlijst																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Dakstijl																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info	6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dagverlichting</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontregeld</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Afstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Dagverlichting	Positie	Linksvoor	Type	Ontregeld	Omvang	-	Bewerking	Afstelling	8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Dagverlichting																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Ontregeld																								
Omvang	-																								
Bewerking	Afstelling																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								

### Interieur schade

9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep-/kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Positie	Achter	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding											
Positie	Achter											
Type	Ontbrekend											
Omvang	-											
Bewerking	Vervangen											