PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 31949264

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/04/2025	25478577

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033T031

(9)RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON

(3) COORDONNÉES : 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS
33150 CENON
Tél : 05 56 40 41 40

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 040D1081

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FV-936-GR (F)	30/11/2020	23/11/2020

Marque	Désignation commerciale
DS	DS3 CROSSBACK

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR1UJZKXZLW018941	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10CPFVP000B559	EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
4.15.4.a.2. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE : Absence de protection sur prise extérieure
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARG
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARG

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/02/2025 : 44447 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

44640

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-10.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		10 %	
Forces verticales :	908 daN		735 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	271 daN	280 daN	217 daN	235 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	271 daN	280 daN	217 daN	235 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 %		-1.1 %		

FV-936-GR

CT:15/06/2025

N° D'AGRÉMENT : S033T031

N° SÉRIE : VR1UJZKXZLW018941

N° D'IMPRIMÉ : T31949264

S033T031
25478577
XXXXXXXXXX