
















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0088620	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G8-20-VN	Model	LEAF e+ N-Connecta 62 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Rood Lak
Km stand	111 251 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

## Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Thuislader	✓


## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

Michelin 215/50/17 All seasons 5.0 mm		Michelin 215/50/17 All seasons 5.0 mm	
Vredestein 215/50/17 All seasons 4.0 mm		Vredestein 215/50/17 All seasons 4.0 mm	

## Exterieur schade

1		Onderdeel	Scherf	2		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksachter			Positie	Achter
		Type	Deuk			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen