


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5044018	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J4-31-LH	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	07-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	133 535 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens	
----------------	------------	----------	--------------	--



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm	
Michelin 215/55/17 Zomer 6.5 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 6.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Schermbekleding

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

2



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

3



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

4



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

6



Onderdeel

Schermbekleding

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Schermbekleding

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

8



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Beschermstrip bumper

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Bumper onderaan

Positie

Voor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

Interieur schade

5



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair