


Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR1UJZKXZ LW023688	Merk	DS	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J0-61-XG	Model	DS 3 Crossback E-TENSE 50 kWh ACTI Auto 5d Business	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-11-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	154 571 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-04-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Continental 215/60/17 Winter 8.0 mm		Continental 215/60/17 Winter 8.5 mm	
Continental 215/60/17 Winter 7.0 mm		Continental 215/60/17 Winter 8.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Ter info

2



Onderdeel	Scherp
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair