

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D139650329

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		01/09/2026		26162939	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE			
Défavorable pour défaillances majeures		DéFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D			
31/10/2026		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVG			
Contre-visite		DéFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG			
N° D'AGRÈMENT : S054D182		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD			
(3) COORDONNÉES : 30 Rue Pasteur		6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV			
54710 LUDRES		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
Tél : 03.83.56.66.66 Fax:		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé			
N° D'AGRÈMENT : 054D1223		Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.			
SIGNATURE :		Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel « grave ». Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprochez du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ere mise en circulation	
RA1905(L)		13/05/2019		17/07/2017	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		TALISMAN			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1RFD00957243073		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
ABSENT		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation étranger					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
216534					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attestation délivrée le 02/09/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		8 %	
Force verticales :	1008 daN		673 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	367 daN	379 daN	274 daN	258 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	367 daN	379 daN	274 daN	258 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.9 %	-3.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		