


Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0110342	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K8-68-BB	Model	Leaf N-CONNECTA 40kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-11-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	115 224 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
----------------	------------	----------	--------------	--	--



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 215/55/17 Zomer 5.5 mm	Goodyear 215/55/17 Zomer 6.0 mm
Goodyear 215/55/17 Zomer 7.0 mm	Goodyear 215/55/17 Zomer 7.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

● ●

2



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

● ● ● ●

3



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ● ●

4



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ●

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

● ●

6



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

● ●