

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Nº DU PROCÈS-VERBAL

25075893





(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 30234

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

(3) DATE DU CONTRÔLE

30/10/2025

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement

4.15.2.a.1. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS : Détérioration, AV. 4.16.1.a.1. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE

TENSION: Détérioration, AV.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D,ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018:

02/11/2022: 20775km / 30/10/2024: 29910km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ļ	AVANT			ARRIERE		
	G		D	G		D
Ripage (-8 à + 8m/km):		+3.6m/K	ím			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%			1%		
Forces verticales :	903daN			651daN		
Frein de service :						
Forces de freinage :	345daN		333daN	275daN		255daN
Déséquilibre (<20%):		4%			8%	
Forces de freinage (efficacité) :	345daN		333daN	275daN		255daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	77%					
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 26%						

-0.8%

-1.0%

AUTOSUR

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

PROCÈS-VERBAL N° :

FA-254-RX

CT: 29/10/2027

Nº d'agrément: S091S089 Nº de série : VF1AG000661346491

Nº d'imprimé: \$635633888



DATE:

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)