


Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAK381GF LJ007829	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J3-04-LL	Model	KONA Fashion Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	10-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Rood Lak
Km stand	89 942 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Banden

Bridgestone 215/55/17 Zomer 3.0 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 3.5 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Dakspoiler
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Portierrubber
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

7



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen