



SKODA ENYAQ

VIN	TMBJB7NY2NF038436
Immatriculation	GF-998-CM
Kilométrage	121 341 km
Première immatriculation	09/03/2022
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	23/09/2025 12:49:29	Lieu de l'inspection	TEA RENNES
----------------------	---------------------	----------------------	------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	TMBJB7NY2NF038436	Modèle	ENYAQ
Kilométrage	121 341 km	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	SUV	Transmission	Arrière
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Gris
Première immatriculation	09/03/2022	Couleur carrosserie	Gris
Marque	SKODA	Catégorie	Vehicule particulier

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Nbr cable de recharge (220V)	0
Cache bagages	Oui	Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1
Compresseur	Oui	Niveau carburant	25
GPS	Oui	Stockage GPS	Oui

Kit réparation	Oui
Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé

Stockage GPS	HD
Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



3 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



4 | Jante alum. ARD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



5 | Porte AVG

Type	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	Le - Remplacer et peindre



6 | Moulure porte AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

E - Remplacer




7 | Aile ARG

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



8 | Spoiler AV

Type

Déformé / Forcé

Mode de réparation

E - Remplacer

Dommages intérieurs



1 | Clef de contact TC (sans insert)

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



2 | Intérieur

Type	Sale
Mode de réparation	Nettoyage chimique



9 | Câble de recharge (normal)

Type	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer



10 | Garnit. zone de chargement

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable

Photos commerciales

