ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 30/04/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25136462
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARG	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 29/04/2027		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S069D285		
(9) RAISON SOCIALE : DM 2 CONTROLE		
(3) COORDONNÉES : 6 et 8, Rue Pierre Marie Curie		
69800 ST PRIEST		
Tél : 04.78.70.20.90 Fax : 0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
NOM ET PRÉNOM :		
N° D'AGRÈMENT :		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FT-597-DR(F)	02/02/21	02/10/20
Marque	Désignation commerciale	
HYUNDAI	KONA	
(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
KMHK381HFLU075498	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10HMCVP002X605	EL	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 32989	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

Attestation délivrée le 01/05/2025

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la
Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		1 %	
Forces verticales :	898 daN		667 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	358 daN	334 daN	255 daN	238 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	358 daN	334 daN	255 daN	238 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	75 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	25 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.0 %	-0.6 %		