



## **KIA E-NIRO**

VIN	KNACC81GFN5146989
Immatriculation	GF-817-WE
Kilométrage	53 819 km
Première immatriculation	15/04/2022
Couleur carrosserie	Noir

### **DÉTAILS DE L'INSPECTION**

 Date de l'inspection
 24/09/2025 15:36:04
 Lieu de l'inspection
 KIA LES ULIS - AERO 91

### **INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE**

VIN	KNACC81GFN5146989
Kilométrage	53 819 km
Type de carrosserie	SUV
Nbre portes	5
Première immatriculation	15/04/2022
Marque	KIA

Modèle	E-NIRO
Nbre sièges	5
Transmission	Avant
Couleur intérieur	Noir
Couleur carrosserie	Noir
Catégorie	Vehicule particulier

# **DOCUMENTS ET CLÉS**

Carnet d'entretien	Oui
Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	2

Manuel d'utilisation	Oui
Certificat immatriculation (original)	Oui
Certificat immatriculation (original)	Original

### **OPTIONS**

Batterie fonctionnante	Oui
Cache bagages	Oui
Camera de recul	Oui
Compresseur	Oui

Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé
Nbr cable de recharge (220V)	1
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1

GPS Oui Niveau carburant 75
Kit réparation Oui Véhicule roulant Oui

## **DOMMAGES**

### Dommages extérieurs















#### 3 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type Griffe(s)
Mode de réparation Acceptable







#### 4 | Porte AVG

Type Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation Acceptable











#### 5 | Porte ARG

Griffe(s) Mode de réparation Acceptable





#### 6 | Aile ARG

Туре Griffe(s) Mode de réparation Acceptable



#### 7 | Kit collage vitrage

Туре Nécessaire repose vitrage Mode de réparation Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





#### 8 | Pare-brise

Туре Fêlure E - Remplacer Mode de réparation







### 9 | Jupe AR

Type Griffe(s)
Mode de réparation Acceptable









Type Griffe(s)

Mode de réparation Acceptable







Type Bosse(s)

Mode de réparation LI - Réparer et peindre (complet)





### Dommages intérieurs





#### 1 | Tableau de bord

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	Accentable

# **Photos commerciales**

































