


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5049900	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J1-11-JT	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 3-fase 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	176 595 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	05-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Hankook 215/55/17 Zomer 6.5 mm



Hankook 215/55/17 Zomer 6.5 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 6.0 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 6.5 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

4



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Sierstrip bumper
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

10



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Dakspoiler
Positie	-
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

3



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Achter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen