



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00467024737	Object-Nr.	GE 332880
Fahrzeuggkilometerstand	92'599 km	Erstzulassung	03.02.2021

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	04.09.2025 14:15:32
Inspektion - ID	8980019	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Fahrzeugausweis Original	ja
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	7.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	7.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-



SCHADEN

Äußere Schäden



1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



2 | Motorhaube

Typ	Delle(n)
Schwere	2 cm - 3 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren




3 | Stoßfänger V

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



4 | Kotflügel Vorne L

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



5 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



6 | Fensterzierleiste VL

Typ	Delle(n)
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



8 | Tür Hinten L

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



9 | Zierblende Seitenscheibe HL

Typ	Delle(n)
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



10 | Seitenwand hinten links

Typ

Delle(n) und Kratzer

Schwere

10 cm - 15 cm

Reparaturmodus

Instandsetzen + lackieren



11 | Einstiegsschweller hinten links

Typ

Kratzer

Schwere

1 cm - 2 cm

Reparaturmodus

Keine Reparatur



13 | Stoßfänger H

Typ

Deformiert

Schwere

Erssetzen

Reparaturmodus

Erssetzen + lackieren






14 | Zierblende Stoßfänger H

Typ	Kratzer
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



16 | Kofferraumdeckel

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



19 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



20 | Tür Hinten R

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	15 cm - 20 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



21 | Zierblende Seitenscheibe HR

Typ	Delle(n)
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



22 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n)
Schwere	6 cm - 8 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



23 | Kotflügel Vorne R

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



24 | Gehäuse Außenspiegel R

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren






25 | Türschweller Rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



27 | Antenne

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



28 | Dach

Typ

Delle(n) und Kratzer

Schwere

10 cm - 15 cm

Reparaturmodus

Instandsetzen + lackieren



29 | Raddeckel VL

Typ

Gebrochen

Schwere

Ersatz

Reparaturmodus

Ersatz



30 | Raddeckel HR

Typ

Gebrochen

Schwere

Ersatz

Reparaturmodus

Ersatz



31 | Raddeckel VR

Typ

Gebrochen

Schwere

Ersatz

Reparaturmodus

Ersatz

Innenschäden



7 | Türdichtung VL

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



12 | Einstieg Verkleidung hinten links

Typ	Kratzer
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



15 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen




17 | Heckdeckel Gummidichtung

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



18 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen



26 | Einstieg Verkleidung hinten rechts

Typ	Kratzer
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen

KOMMERZIELLE FOTOS

